

Preisliste 2021

Preise gültig ab

18.01.2021

 Ausgabe: **Servicepreisliste_1_2021**

/ 18.01.2021

Reparaturen & Serviceleistungen

Hinweis: Die bei einer Revision/Reparatur ausgebauten Teile werden durch Guinand verschrottet

Hinweis: Bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten anfallen. Diese können erst nach Begutachtung in unserer Servicewerkstatt festgestellt werden.

Preis inkl. MwSt.
19%

3/4-Zeiger-Uhren	Serie 90/90E	Kaliber UNITAS	RevisionPlus	185,00 €	
	Serie 90E	Kaliber UNITAS	RevisionPlus2018	200,00 €	
	Revision	Serie 31*/31E	Kaliber HS81	RevisionPlus	235,00 €
		Serie 31E	Kaliber HS81	RevisionPlus2018	250,00 €
		Serie 31 mit Drehl.	Kaliber HS81	Revision	190,00 €
		Serie 31/Datum	Kaliber HS81 mit Datum	Revision	195,00 €
		WZU	Kaliber HS81	WZU RevisionPlus	280,00 €
		ASFlieger	AS 1920	Revision	225,00 €
				RevisionPlus	250,00 €
		Taschenuhr	HS81	Revision	200,00 €
		Automatikwerk, 3 Zeiger	2824, 2892, R150, SW220	Revision	195,00 €
		Automatikwerk, 4 Zeiger	2892 mit Modul	Revision	225,00 €
		Automatikwerk, 3 Zeiger	SW220, R150	RevisionPlus2018	225,00 €
		Automatikwerk, 4 Zeiger	GUI-1	RevisionPlus2018	230,00 €

*bei Versionen mit drehbarer Lünette nur Standardrevision möglich

Chronographen	Revision	351	Valjoux 7760	RevisionPlus*	315,00 €
				*beinhaltet Umbau auf anderen Kronentyp	
		Flying Officer	GUHS-60-Sp	RevisionPlus	350,00 €
				Revision	- €
			Valjoux		
		60.50, 40.50, 41.50, 42	7750/7753/SW500/SW510	RevisionPlus2018	340,00 €
		Büren12	Büren12	Revision	335,00 €
		Serie 20/21	Valjoux 7750	Revision2018	310,00 €

RevisionPlus*
*beinhaltet Umbau auf anderen Kronentyp

Leistungsumfang der Revision

Werkrevision (zerlegen, reinigen, schmieren, montieren und justieren des Uhrwerkes, Austausch Zugfeder - nur bei Chronographenwerken)

Erneuern des Dichtsystems (O-Ring der Krone, O-Ring der Drücker und Bodendichtung)

Reinigen des Gehäuses

Austausch aller techn. notwendigen Teile des Uhrwerkes*

Reinigen und Überprüfen des Metallarmbandes (kein Tausch der Schließe, sofern notwendig und möglich, Austausch von Splinten und Federstegen)

Endkontrolle (Funktionsprüfung, Gangverhalten, Wasserdichtigkeitsprüfung)

Leistungsumfang der RevisionPlus (Mehrarbeiten zu Revision)

Erneuern der Krone

Leistungsumfang der Revision2018 (Mehrarbeiten zu Revision)

Austausch von Rotorlager und Klinkenrad (nur Chronographen)

Leistungsumfang der RevisionPlus2018 (Mehrarbeiten zu Revision)

Austausch von Rotorlager und Klinkenrad (nur Chronographen)

Erneuern der Glasdichtung(en)

Erneuern der Krone und des Tubus (Tubus nur bei verschraubter Krone)

* Werkteile, die bedingt durch Wassereintritt, Fremdeingriff oder außergewöhnliche mechanische Beanspruchung getauscht werden müssen, sind nicht inbegriffen

Reparaturen nach Aufwand	Reparaturen außerhalb einer Revision	Basispreis ab	50,00 €
	berechnen wir nach Aufwand		
Aufarbeitungen & Modifikationen	Gehäuseaufarbeitung im Zusammenhang mit Revision		115,00 €
	Gehäuseaufarbeitung ohne Revision inkl. Glasdichtung(en)		160,00 €
	Zeiger in Kontrastfarbe lackiert (nicht nachleuchtend)		50,00 €

Versandkosten	versicherter Versand von Uhren innerhalb Deutschlands (Rückholschein)	15,00 €
	versicherter Versand von Uhren innerhalb Deutschlands (Rücksendung durch uns)	15,00 €
	Ersatzteilversand innerhalb Deutschlands	6,00 €
	Uhren ausserhalb Deutschlands (versichert) in folgende Länder: EU (ausgenommen Kroatien, Malta), Schweiz, Norwegen	50,00 €
	Hinweis: Griechenland (nur Festland), Portugal (ohne Azoren und Madeira) Spanien (ausgenommen Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla)	
	Andere Länder (Versandmöglichkeit bitte im Einzelfall anfragen)	65,00 €

Kostenvorschlag	Kostenvorschlag vor einem Service (wird bei Beauftragung der Reparatur verrechnet)	20,00 €
------------------------	--	---------

Metallbandersatzteile	Schliesse Metallband Typ H satinier	49,00 €
	Schliesse Metallband Typ H matt	49,00 €
	Bandanstossteil Typ H satiniert/pol	15,00 €
	Bandanstossteil Typ H matt	15,00 €
	Bandglied Thyp H sat./pol. (inkl. Schl)	10,00 €
	Bandglied Thyp H matt (inkl. Schra)	10,00 €
	Bandgliedschraube poliert	2,50 €
Bandgliedschraube matt	2,50 €	